


▶ 電源結線方法図


グロースターター方式の場合

①一般蛍光灯器具の配線図




②電線を切断します

安定器・コンデンサ・グロー球それぞれへの配線をカットします。




③直接接続します

カットした配線を交流電源と繋ぎ直すだけでLEDランプが点灯します。




ラピットスタート方式 インバーター方式の場合

①一般蛍光灯器具の配線図



②電線を切断します

安定器から出ている両方の配線をカットして下さい。



③直接接続します

カットした配線を交流電源と繋ぎ直すだけでLEDランプが点灯します。

